

炭焼きシフト表

	9:00～15:00	15:00～21:00	21:00～3:00	3:00～9:00
第1日 4月2日	E	T	HA	E
備考	4:00～9:00 暖機運転 11:30 火入れ		1:30 竹酢採取開始 14時間経過	
第2日 4月3日	O	K	FU	E
備考	9:00 排煙口 67度確認		21:00 67度	
第3日 4月4日	O	FU	T	HA
備考		21:00 75度		
第4日 4月5日	O	K	E	E
備考		15:00 排煙口 120度確認 80時間経過 18:30 焚口閉じる	21:30 吸気口1本閉じる 3時間経過 吸気 20%オフ	2:30 吸気口2本目閉じる 5時間経過 吸気 40%オフ
第5日 4月6日	O	FU	E	E
備考	9:00 130度	13時間経過 16:00 152度 吸気 60%オフ 竹酢採取停止	2:50 窯の中赤く見える 11時間経過 吸気 80%オフ	5:30 焚き口開き精錬する 10分で窯の中全面赤くなる 6:00 焚口閉じる 6:15 排煙口閉じる 終了